

**Château de Grand-Geroldseck**  
**Chronique photo commentée**  
**Zone *LaBresse***


**2022/09/04**

**Raymond Ripp**

# Les fouilles et travaux dans la zone *LaBresse* à l'arrière du mur surplombant l'entrée.

\*\*\* Voir (presque) toutes les photos concernant [LaBresse](#)

La zone LaBresse, surlignée en gris sur ce plan et sur la photo prise du donjon, est située derrière le mur d'enceinte qui surplombe l'entrée.



En 2014 le parement extérieur du mur surplombant l'entrée était à moitié effondré (partie supérieure gauche de la photo)  
Les blocs lisses à gauche sont encore bien positionnés, les blocs à bossage du haut à gauche penchent vers l'extérieur d'un vingtaine de cm.  
Ils seront démontés et remontés (voir le photorama [Extra\\_2014-2018\\_EntreeMurSurplombant/Photorama.html](#))

On voit le haut du parement intérieur au dessus du V de l'effondrement extérieur



On voit ici ce qu'il reste du parement intérieur. Le niveau du sol est assez haut et sera fouillé (image de droite). Le mur (Hohneck) est "collé" contre le mur d'enceinte sans aucun chaînage. Ce mur délimite une porte (Cornimont). Un sondage préalable a révélé une crapaudine au pied de ce mur (à gauche en sortant)



Beaucoup de pierres moyennes sans intérêt, peu d'éléments d'architecture, mais par endroits beaucoup de belles poteries, et couches stratigraphiques (voir le rapport de fouille de Bernard Haegel)



Les blocs en position instable du parement intérieur ont été déposés. Nous avons aussi construit un échafaudage de consolidation et de maintien du parement intérieur restant en place pour éviter tout accident pendant le démontage et remontage du parement extérieur en devers.



Après remontage du parement extérieur, blocage et rocaillage, l'échafaudage a pu être enlevé. Nous avons remonté le parement intérieur et rajouté quelques assises.

